

KD.7120.246.24

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Numer zatwierdzonej stałej organizacji ruchu: KD.7120.246.24

Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu: do dnia 30 czerwca 2025r

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu: 04 grudnia 2024r

Data wprowadzenia organizacji ruchu wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu: 10 grudnia 2024 r.

Termin na dokonanie kontroli przez organ zarządzający ruchem na drodze: do 24 grudnia 2024r

W dniu 19 grudnia 2024 na podstawie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia przeprowadzona została kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu nr KD.7120.246.24 sporządzonego na potrzeby aktualizacji oznakowania pionowego na drodze gminnej numer 030134C Wałkowiska - Wałkowiska
Osoba (-y) prowadząca (-e) kontrolę:

Przedstawiciel Starosty Świeckiego: Rafał Semrau

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

1. Dot. rys. nr 1 projektu organizacji ruchu:
 - bez zatwierdzenia Starosty Świeckiego ustawiono dwa znaki B-33 „40 km” – pod znakiem D-15 oraz pod D-42/D-43
 - na drodze gminnej 030134C stwierdzono brak znaku B-33 „50 km”
2. Dot. rys. nr 2 projektu organizacji ruchu:
 - na drodze gminnej 030134C bez zatwierdzenia Starosty Świeckiego ustawiono wyblakły znak B-33 „40 km” (powinien być B-33 „50 km”)
3. Ponadto na drodze gminnej 030134C stwierdzono wyblakłe znaki: A-7 (do wymiany) oraz zasłonięty znak A-3 – niebezpieczne zakręty z tabliczką (do wymiany)

II. ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy usunąć niezgodności wskazane w pkt I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

2. W przypadku braku technicznych możliwości dokonania stosownych zmian w terenie z przyczyn niezależnych od zarządcy drogi publicznej (warunki lokalne, nieprzewidziane sytuacje w terenie, brak możliwości umieszczenia znaku w pierwotnie postulowanym miejscu i in.) należy przedstawić nową wersję projektu stałej organizacji ruchu w celu dostosowania zastosowanych rozwiązań do regulacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)
3. Organ zarządzający ruchem na drodze w trybie § 12 ust. 6 pkt 3 ww. rozporządzenia z 23.09.2003r. wyznacza termin 60 dni na doprowadzenie organizacji ruchu do stanu zgodnego z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w pkt 2 powyżej – w takim przypadku należy przedstawić nową wersję projektu stałej organizacji ruchu.
4. Organ zarządzający ruchem na drodze zobowiązuje zarząd drogi do przekazania w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli informacji o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
5. W przypadku doprowadzenia stanu organizacji ruchu w terenie do zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu wnoszę o niezwłoczne poinformowanie o wykonaniu stosownych zadań technicznych.

Sporządził: R. S. tel. 52 5683121

z up. Starosty Świeckiego
Starszy Inspektor
w Wydziale Komunikacji i Dróg
Rafał Sempul

Otrzymują:

- 1) a/a
- 2) Urząd Gminy w Osiu (**ROŚBiGK.7221.3.2024.ML**)