

KD.7120.211.23

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Numer zatwierdzonej stałej organizacji ruchu: KD.7120.211.23

Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu: do dnia 31 grudnia 2024r

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu: 16 grudnia 2024r

Data wprowadzenia organizacji ruchu wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu: 27 grudnia 2024 r.

Termin na dokonanie kontroli przez organ zarządzający ruchem na drodze: do 10 stycznia 2025r

W dniu 09 stycznia 2025 na podstawie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia przeprowadzona została kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu nr KD.7120.211.23 sporządzonego na potrzeby oznakowania pionowego i poziomego na drodze gminnej bez numeru – ul. Akcyjowa w miejscowości Tleń
Osoba (-y) prowadząca (-e) kontrolę:
Przedstawiciel Starosty Świeckiego: Rafał Semrau

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

1. Dot. rys. nr 2.2 projektu organizacji ruchu:
- znaki D-40/D-41 znajdujące się przed znakami D-42/D-43, B-33 należy odsunąć zgodnie z projektem za skrzyżowanie ze ślepą drogą.

II. ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy usunąć niezgodności wskazane w pkt I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
2. W przypadku braku technicznych możliwości dokonania stosownych zmian w terenie z przyczyn niezależnych od zarządcy drogi publicznej (warunki lokalne, nieprzewidziane sytuacje w terenie, brak możliwości umieszczenia znaku w pierwotnie postulowanym miejscu i in.) należy przedstawić nową wersję projektu stałej organizacji ruchu w celu

dostosowania zastosowanych rozwiązań do regulacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

3. Organ zarządzający ruchem na drodze w trybie § 12 ust. 6 pkt 3 ww. rozporządzenia z 23.09.2003r. wyznacza termin 60 dni na doprowadzenie organizacji ruchu do stanu zgodnego z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w pkt 2 powyżej – w takim przypadku należy przedstawić nową wersję projektu stałej organizacji ruchu.
4. Organ zarządzający ruchem na drodze zobowiązuje zarząd drogi do przekazania w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli informacji o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
5. W przypadku doprowadzenia stanu organizacji ruchu w terenie do zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu wnoszę o niezwłoczne poinformowanie o wykonaniu stosownych zadań technicznych.

Sporządził: R. S. tel. 52 5683121

z up. Starosty Świeckiego
Starszy inspektor
w Wydziale Komunikacji i Dróg
Rafał Semrau

Otrzymują:

- 1) a/a
- 2) Urząd Gminy w Osiu (ROŚBiGK.7220.11.2023.ML)