

KD.7123.19.25

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w trybie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

W dniu 19 kwietnia 2025 roku na podstawie § 12 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784) przeprowadzona została kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych na obszarze gminy Warlubie

Osoba (-y) prowadząca (-e) kontrolę:

Przedstawiciel Starosty Świeckiego: Rafał Semrau

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

- Na drodze gminnej numer 030220C - ulica Szkolna od strony drogi wewnętrznej znaki: A-17 „Dzieci” (aktywny), D-40 „Strefa zamieszkania”, D-41 „Koniec strefy zamieszkania” ustawiono w innym miejscu aniżeli w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu

II. ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy usunąć niezgodność wskazaną w pkt I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)
2. Organ zarządzający ruchem na drodze zobowiązuje zarządcę drogi do przekazania w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli informacji o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
3. Dla znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego nieobjętych zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu należy sporządzić stosowne projekty organizacji ruchu i przedłożyć organowi zarządzającemu ruchem na drodze do zatwierdzenia.

4. Należy usunąć niezgodność wskazaną w pkt I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

Sporządził: R. S. tel. 52 5683121

Podpis

z up. Starosty Świeckiego
Starszy inspektor
w Wydziale Komunikacji i Dróg

Rafał Semrau

Otrzymują:

- 1) a/a
- 2) zarząd drogi: Urząd Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie
Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie